

cecotec

Ψηφιακή Ζυγαριά Κουζίνας Cecotec
Cook Control 10000 Connected
CEC-04116



1. Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας και αφαιρέστε την πλαστική προστασία πριν τη χρήση.
2. Τοποθετήστε 3 x AAA μπαταρίες στη θήκη. Δώστε προσοχή στα σημάδια πολικότητας στη βάση.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα στη θέση του.

Προειδοποίηση: Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ακολουθώντας τα σημάδια πολικότητας, διαφορετικά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του προϊόντος ενδέχεται να καταστραφούν.




Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 3



Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 4

PARTS AND COMPONENTS

Features

- System composed 4 precision strain gauge sensors
- Touch on/Auto off/Touch off
- Tare function
- 2 weight units: g, lb:oz
- 2 volume units: ml, fl' oz
- Low battery/overload indicator
- 3 x AAA batteries
- Maximum capacity: 5 kg/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176 fl'oz

Parts

Fig. 3

1. LCD display
2. Power/Tare button
3. Unit setting button
4. Battery cover
5. High-precision sensor

LCD display

Fig. 4

- Battery icon: Low battery
- -: Negative value
- TARE: Tare weight
- g: Weight unit
- lb/oz.: Weight unit
- fl'oz: Volume unit
- ml: Volume unit

PIÈCES ET COMPOSANTS

Caractéristiques

- La balance de cuisine possède un système composé de 4 capteurs de calibrage.
- Connexion tactile/déconnexion automatique/déconnexion tactile
- Fonction Tare
- 2 unités de mesure : g, lb:oz
- 2 unités de volume : ml, fl' oz
- Batterie faible/indicateur de surcharge
- 3 piles AAA
- Capacité maximale : 5 kg/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176 fl'oz

Composants

Img. 3

1. Écran LCD
2. Bouton de connexion/tare
3. Bouton de réglage des unités
4. Couvercle des piles
5. Capteurs de haute précision

Écran LCD

Img. 4

- Icône « Pile » : batterie faible
- - : valeur négative
- TARE : poids tare
- g : unité de mesure
- lb/oz. : unité de mesure
- fl'oz : unité de volume
- ml : unité de volume

TEILE UND KOMPONENTEN

Merkmale:

- Es besteht aus einem System mit 4 Kalibrierung-Sensoren.
- Tasteinschalten/Abschaltautomatik/Tastausschalten
- Tara Funktion
- 2 Maßeinheiten: g, lb:oz
- 2 Raummaßen: ml, fl' oz
- Batteriestatus/Überlastung Indikator
- 3 Mikrozele AAA.
- Maximales Gewicht: 5 kg/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176 fl'oz

Teile

Abb. 3

1. LED-Bildschirm
2. Ein-Taste/Tara
3. Maßeinheit-Taste
4. Deckel der Batterie
5. Hochpräzisen Sensoren

LCD-Bildschirm

Abb. 4

- Batterie Anzeiger: Niedriger Akku
- -: Negativer Wert
- TARA: Tara Gewicht
- g: Maßeinheit
- lb/oz: Maßeinheit
- fl'oz: Raummaß
- ml: Raummaß

PARTI E COMPONENTI

Caratteristiche

- È dotato di un sistema composto da 4 sensori di calibrazione.
- Accensione touchscreen/spegnimento automatico/spegnimento touchscreen
- Funzione tara
- 2 unità di misurazione: g, lb:oz
- 2 unità di volume: ml, fl' oz
- Batteria scarica/indicatore di sovraccarico
- 3 pile AAA
- Capacità massima: 5 kg/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176 fl'oz

Parti

Fig. 3

1. Display LCD
2. Tasto di accensione/tara
3. Tasto di configurazione dell'unità
4. Coperchio della batteria
5. Sensori ad alta precisione

Display LCD

Fig. 4

- Icona pila: Batteria scarica
- -: Valore negativo
- TARE: peso tara
- g: Unità di misurazione
- lb/oz.: unità di misurazione
- fl'oz: Unità di volume
- ml: unità di volume

PEÇAS E COMPONENTES

Características

- Conta com um sistema composto por 4 sensores de calibração
- Ligar tátil/desligar automático/desligar tátil
- Função Tara
- 2 unidades de medição: g, lb:oz
- 2 unidades de volume: ml, fl' oz
- Bateria baixa/indicador de sobrecarga
- 3 pilhas AAA
- Capacidade máxima: 5 kg/11 lb: 0.4 oz/5000 ml/176 fl'oz

Partes

Fig. 3

1. Ecrã LCD
2. Botão de ligar/tara
3. Botão de ajuste de unidade
4. Carga da bateria
5. Sensores de alta precisão

Ecrã LCD

Fig. 4

- Ícone pilha: Bateria baixa
- -: Valor negativo
- TARE: Peso tara
- g: Unidade de medição
- lb/oz.: Unidade de medição
- fl'oz: Unidade de volume
- ml: Unidade de volume

ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Features

- Het heeft een systeem dat bestaat uit 4 kalibratiesensoren
- Raak aan / automatisch uitschakelen / aanraken uit
- Tarrafunctie
- 2 meeteenheden: g, lb: oz
- 2 volume-eenheden: ml, fl'oz
- Indicator batterij bijna leeg / overbelasting
- 3 AAA-batterijen
- Maximale capaciteit: 5 kg / 11 lb: 0.4 oz / 5000 ml / 176 fl'oz

Onderdelen

Afbeelding 3

- 1. LCD-scherm
- 2. Aan / uit / tarra-knop
- 3. Knop voor eenheid instellen
- 4. Batterijdeksel
- 5. Hoge precisie sensoren

LCD scherm

Afbeelding 4

- Batterijpictogram: batterij bijna leeg
- -: negatieve waarde
- TARE: tarragewicht
- g: meeteenheid
- lb / oz.: meeteenheid
- fl'oz: volume-eenheid
- ml: volume-eenheid

CZĘŚCI URZĄDZENIA

Charakterystyka

- Posiada system złożony z 4 czujników kalibracyjnych
- Touch on / auto off / touch off
- Funkcja tary
- 2 jednostki miary: g, lb: oz
- 2 jednostki objętości: ml, fl oz oz
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii / przeciążenia
- 3 baterie AAA
- Maksymalna pojemność: 5 kg / 11 funtów: 0,4 uncji / 5000 ml / 176 fl'oz

Części

Rys. 3

- 1. Ekran LCD
- 2. Przycisk zasilania / tarowania
- 3. Przycisk ustawienia jednostki
- 4. Pokrywa baterii
- 5. Czujniki o wysokiej precyzji

Ekran LCD

Rys. 4

- ikona baterii: Niski poziom naładowania baterii
- -: Wartość ujemna
- TARE: Tara
- g: Jednostka miary
- lb / oz.: Jednostka miary
- fl'oz: jednostka objętości
- ml: jednostka objętości




Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 5



Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 6



Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 7




Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 8

Fig./Img./Abb./Afbeelding/ Rys. 9




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 10



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys.. 11



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/
Rys. 12



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/
Rys. 13




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 14



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 15



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 16




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 17



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 18



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys.19



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys.. 20



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys.21




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 22




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 23



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 24




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 25



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 26



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 27




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 28




Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 29



Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 30



Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 31




Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 32



Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 33



Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 34




Fig./Img./Abb./
Afbbeelding/ Rys. 35



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 36



Fig./Img./Abb./
Afbeelding/ Rys. 37

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Ελέγξτε προσεκτικά εάν υπάρχει ζημιά και εάν υπάρχει, ενημερώστε αμέσως την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε ένα δοχείο ή ένα μπολ (αν χρησιμοποιείται) στη ζυγαριά πριν το χρησιμοποιήσετε.
2. Πατήστε απαλά το κουμπί On/Tare για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
3. Η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει 00000.
4. Περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανίσει βεα0βε.
5. Τοποθετήστε το αντικείμενο που πρόκειται να ζυγιστεί στη ζυγαριά (ή σε ένα μπολ εάν χρειάζεται). Η οθόνη LCD θα εμφανίσει τα αποτελέσματα.
6. Μόλις ολοκληρώσετε τη ζύγιση, πατήστε το κουμπί On/Tare για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 λεπτά χωρίς λειτουργία.

Εικ. 5

Εικ. 6 Λειτουργίες κουμπιού

Εικ. 7 Ενεργοποίηση/Χειροκίνητη απενεργοποίηση/Μηδέν/Απόβαρο

Μετατροπή μονάδας

Ενώ η ζυγαριά είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί της μονάδας για να επιλέξετε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή μονάδα.

Εικ. 8

Συνάρτηση απόβαρου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ζυγίζετε ένα δεύτερο αντικείμενο διαδοχικά αφού ζυγίσετε το πρώτο χωρίς να το αφαιρέσετε από τη ζυγαριά.

1. Πατήστε απαλά το κουμπί On/Tare για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Η οθόνη θα ανάψει και θα εμφανίσει 00000.
3. Περιμένετε έως ότου η οθόνη LCD εμφανίσει βεα0βε και τοποθετήστε το δοχείο στην πλατφόρμα της ζυγαριάς.
4. Η οθόνη LCD θα δείχνει το σταθερό βάρος του δοχείου.
5. Πατήστε το κουμπί On/Tare για να καθαρίσετε το βάρος του δοχείου και θα επανέλθει στο 0.
6. Στην επάνω αριστερή γωνία θα εμφανιστεί το TARE , υποδεικνύοντας ότι η συνάρτηση απόβαρου είναι ενεργοποιημένη. Μην αφαιρείτε το δοχείο.

7. Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στο δοχείο.

8. Η οθόνη LCD θα δείχνει μόνο το βάρος των συστατικών. Πατήστε ξανά το κουμπί On/Tare για να ζυγίσετε νέα διαφορετικά συστατικά.

Fig. 9

Αρνητική τιμή

Η οθόνη θα εμφανίζει αρνητικές τιμές όταν ένα στοιχείο έχει αφαιρεθεί από την κλίμακα. Για να το σβήσετε, πατήστε το κουμπί On/Tare και στην οθόνη θα εμφανιστεί ξανά το "0".

Εικ. 10

Ενδείξεις σφάλματος

Εικ. 11 Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή. Τοποθετήστε νέα μπαταρία.

Εικ. 12 Η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη. Αφαιρέστε το υπερβολικό βάρος για να αποφύγετε τη φθορά του προϊόντος.

Εικ. 13 Η ζυγαριά δεν τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια. Τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εικ. 14

- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια πριν τη χρήση.
- Αποφύγετε να χτυπήσετε ή να ρίξετε τη ζυγαριά για να αποφύγετε ζημιές.
- Μην υπερφορτώνετε τη ζυγαριά και μην βάζετε βαριά πράγματα πάνω της.
- Εικ. 15
- Μην βυθίζετε το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι πάντα στεγνή.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά.

6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

SMARTPHONE

Όνομα εφαρμογής: AiFresh

Έκδοση Bluetooth: 4.0

Απαιτήσεις συστήματος:

1) Android: παραπάνω έκδοση 4.3

2) IOS: Πάνω από την έκδοση 7.0

1. Κατεβάστε την εφαρμογή Smartphone

μέσω : Κωδικός QR:

Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό

QR. Εικ. 16

Google Play:

Αναζητήστε και κατεβάστε το

AiFresh.

iOS:

Αναζητήστε και κατεβάστε το

AiFresh.

2. Το Smartphone σας θα απαιτήσει άδεια για να ενεργοποιήσει το Bluetooth. Κάντε κλικ στο ναι.

3. Εικ. 17

4. 3. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή, θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα: Όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ύψος, βάρος, τοκετό και ιατρικό ιστορικό. Είναι σημαντικό να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες προκειμένου η ζυγαριά να θέτει ακριβείς στόχους.

Πατήστε το κουμπί ζυγαριάς για να ενεργοποιησετε τη ζυγαριά. Η πράσινη γραμμή γύρω από τον κύκλο θα αρχίσει να φορτώνει.

Εικ. 19

Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτωση της πράσινης γραμμής και εμφανιστεί το εικονίδιο Bluetooth στην οθόνη LCD, η εφαρμογή θα συνδεθεί με επιτυχία στη ζυγαριά.

Εικ. 20

5. Όταν συνδεθεί η ζυγαριά, αρχίστε να ζυγίζετε τα τρόφιμα. Η εφαρμογή θα εμφανίσει αποτελέσματα.

Εικ. 21

Άλλες λειτουργίες

• Κωδικοί τροφίμων

Πατήστε «ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΡΟΦΙΜΑ», θα μπειτε στη

λίστα κωδικών τροφίμων. Εικ. 22

Προσθέτοντας φαγητά στη λίστα των αγαπημένων σας, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα συστατικά γρηγορότερα όταν χρησιμοποιηθούν άλλες φορές.

Εικ. 23

Εικ. 24

Προσθήκη νέου φαγητού στη λίστα

Μπορείτε να προσθέσετε νέα τρόφιμα πατώντας βέβαια ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ βέ.

Εικ. 25

Εικ. 26

Στοιχεία θρεπτικής σύνθεσης

Αφού ζυγιστεί το φαγητό και έχει επιλεγεί ο κωδικός τροφής, η εφαρμογή θα εμφανίσει τα δεδομένα διατροφικής σύνθεσης. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν θερμίδες, πρωτεΐνες, λίπος, υδατάνθρακες, διαιτητικές ίνες, βιταμίνη Α, καροτίνη κ.λπ. Θα εμφανίζει έως και 24 διαφορετικές διατροφικές παραμέτρους.

Εικ. 27

Συνάρτηση απόβαρου



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία απόβαρου, πατήστε το κουμπί κλίμακας στην κλίμακα ή πατήστε το εικονίδιο Μηδέν στην εφαρμογή.

Εικ. 28

Λειτουργία χωρίς σύνδεση Bluetooth

Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Smartphone, εισάγετε χειροκίνητα το βάρος των τροφίμων και επιλέξτε τον κωδικό για να λάβετε τα δεδομένα θρεπτικής σύνθεσης.

Εικ. 29

Λειτουργία καφέ

Εικ. 30

Εικ. 31

Περιλαμβάνει λειτουργία καφέ με διαφορετικές συνταγές καφέ. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία:

1. Χρησιμοποιήστε τη ζυγαριά για να ζυγίσετε πρώτα τον κόκκο καφέ. Σε περίπτωση που η ζυγαριά δεν είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή, εισαγάγετε το βάρος των κόκκων καφέ χειροκίνητα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Καφές, θα εμφανιστεί το βάρος.

Εικ. 32

Εικ. 33

2. Προσθέστε νερό στους κόκκους του καφέ. Η εφαρμογή θα δείχνει την αναλογία μεταξύ κόκκων καφέ και νερού.

Σημείωση: Η προτεινόμενη ποσότητα κόκκων καφέ και νερού είναι 1:13 - 1:23. Εικ. 34

3. Αφού επιβεβαιώσετε την ποσότητα κόκκων καφέ και νερού, πατήστε την ένδειξη ώρας για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό του χρόνου.

Εικ. 35

Εικ. 36

Σημείωση: Ο προτεινόμενος χρόνος για την παρασκευή καφέ είναι μεταξύ 2 και 3 λεπτών και η προτεινόμενη θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 85 και 90 °C.

- Ενέργεια kCal/RNI
- Σύμφωνα με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, η εφαρμογή θα ενημερώνει για το RNI για κάθε περιεχόμενο θρεπτικής σύνθεσης. Μπορείτε να ελέγξετε το kCal RNI στην αρχική σελίδα της εφαρμογής.
- Εικ. 37

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που μπορεί να αποδοθεί στον πελάτη.
- Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.
- Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.