

KRAFT&DELE

KD-519



Βάση για Γωνιακό Τροχό 115 - 125 mm

ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΥΛΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Προσοχή!

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο!

Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά

Κράτησέ το μακριά απο παιδιά. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι!

Εάν δώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο.

Συνολικές διαστάσεις: 240 x 190 x 280 mm

Κατάλληλο για γωνιακό μύλο με διάμετρο δίσκου 115 mm ή 125 mm

Οδηγίες ασφαλείας

- Η βάση είναι ένα πρόσθετο εξάρτημα για τον γωνιακό μύλο που επιτρέπει τη χρήση του γωνιακού μύλου ως πριόνι κοπής.
- Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες βάσης και τριβείου πριν από τη χρήση.
- Η βάση πρέπει να στερεωθεί σε ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας είναι καθαρή από σκουπίδια, εμπόδια και καλά φωτισμένη
- Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε άνετη και ασφαλή θέση σε μια σταθερή επιφάνεια πριν ξεκινήσετε την κοπή.
- Κατά την κοπή δημιουργούνται σπινθήρες. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εύφλεκτα υλικά βρίσκονται μακριά από την περιοχή εργασίας.
- Οι σπινθήρες από το μύλο μπορεί να καταστρέψουν τη βαφή, το γυαλί και άλλες επιφάνειες.
- Μην φοράτε ρούχα από νάιλον ή πολυεστέρα όταν κόβετε - φορέστε φόρμες επιβραδυντικά φλόγας.
- Μην φοράτε φαρδιά ρούχα, ξετυλιγμένα μαλλιά, κοσμήματα κ.λπ. όταν χρησιμοποιείτε το μύλο.
- Κρατάτε τους περαστικούς και τα παιδιά μακριά από τον χώρο εργασίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το μύλο χωρίς το προστατευτικό κάλυμμα.
- Η πλαστική θωράκιση που είναι προσαρτημένη στη βάση έχει σχεδιαστεί για να κατευθύνει τους σπινθήρες στη σωστή κατεύθυνση και να προστατεύει από τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από θραύση τμημάτων του δίσκου κοπής. Χρησιμοποιήστε τη βάση μόνο με μύλο με την αυθεντική μεταλλική θωράκιση του κατασκευαστή.
- Κατά τη συναρμολόγηση της βάσης, βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική θωράκιση στο τριβείο και το πλαστικό κάλυμμα στη βάση βρίσκονται μεταξύ του χρήστη και του δίσκου κοπής, έτσι ώστε ο χρήστης να μην τραυματιστεί εάν σπάσουν κάποια εξαρτήματα.
- Μετά την εγκατάσταση της βάσης, αλλά πριν θέσετε σε λειτουργία τον μύλο, χαμηλώστε τον μύλο μέχρι τέρμα και βεβαιωθείτε ότι ο μεταλλικός προφυλακτήρας στον μύλο παρέχει επαρκή προστασία από σπινθήρες και ιπτάμενα υπολείμματα. Ένα πλαστικό κάλυμμα βάσης πρέπει να χρησιμοποιείται για να παρέχει πρόσθετη προστασία από σπινθήρες, αλλά όχι από πιτσίλισμα κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.
- Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά τον δίσκο κοπής για τυχόν ζημιές, όπως θραύση, θρυμματισμό ή ανομοιομορφία. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη λεπίδα γιατί μπορεί να εκραγεί.
- Ελέγξτε ότι όλα τα παξιμάδια, οι βίδες και οι βίδες στη βάση είναι σωστά σφιγμένα. Πρέπει να ελέγχονται τακτικά κατά τη χρήση. Οι κραδασμοί από το μύλο μπορεί να κάνουν τις βίδες να χαλαρώσουν κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μακριά από τη λεπίδα και τους σπινθήρες.

- Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μύλο με διάμετρο δίσκου 115 mm ή 125 mm.
- Οι τροχοί αποκοπής πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν ο μύλος βρίσκεται σε βάση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται δίσκοι λείανσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το προς κοπή υλικό συγκρατείται καλά στον σφιγκτήρα εργασίας.
- Μην κόβετε υλικά που είναι σαφώς πολύ μεγάλα για να τα συγκρατήσετε καλά στον σφιγκτήρα εργασίας.
- Περιμένετε έως ότου σταματήσει να περιστρέφεται ο τροχός πριν αφαιρέσετε υλικό από τον σφιγκτήρα.
- Πάντα να αποσυνδέετε τον μύλο από την παροχή ρεύματος πριν τον τοποθετήσετε στη βάση, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συντήρησης (π.χ. αλλαγή δίσκου κοπής), όταν η βάση δεν χρησιμοποιείται ή πριν αποσυναρμολογήσετε τη βάση.

Εγκατάσταση

1. Στερεώστε τη βάση (4) στη βάση (9) με βίδες (2) και ροδέλες (3). (Χρησιμοποιήστε κατάλληλες οπές στερέωσης, ρυθμίστε με το χέρι και στη συνέχεια σφίξτε με ένα κλειδί)
2. Στερεώστε την επάνω βίδα (24) και την κάτω βίδα (28).
3. Στερεώστε τη λαβή (26) στη βάση.
4. Στερεώστε τον γωνιακό μύλο στη βάση με βίδες (M12, M10 και M8). Χρησιμοποιήστε βίδες M10 και M8 για αξεσουάρ. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ροδέλα για το νήμα M12. (Εικ.2)
5. Ρυθμίστε τις επάνω και κάτω βίδες για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα κοπής είναι κάθετη στη βάση και ότι ο γωνιακός μύλος είναι στερεωμένος με ασφάλεια.
6. Σπρώξτε προς τα κάτω τη λαβή και ελέγξτε ότι η λεπίδα κοπής βρίσκεται στην οπή κοπής της βάσης. Εάν όχι, ρυθμίστε τη βίδα (2).
7. Τοποθετήστε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα (Εικ. 3).
8. Λειτουργήστε τον μύλο για λίγα δευτερόλεπτα. Απενεργοποιήστε και ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σωστά σφιγμένες.

Υπηρεσία

Σύσφιξη τεμαχίου εργασίας:

Γυρίστε το κουμπί (15) και χαλαρώστε τον σφιγκτήρα (8). Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας στον σφιγκτήρα και σφίξτε τη βίδα για να στερεώσετε το τεμάχιο εργασίας.

Ρύθμιση της θέσης και της γωνίας του τεμαχίου εργασίας:

Χαλαρώστε τις βίδες (6) για να ρυθμίσετε τη θέση και τη γωνία του σφιγκτήρα. Γυρίστε τις βίδες αφού ρυθμίσετε τη θέση. Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας βρίσκεται στην κεντρική θέση του δίσκου κοπής.

Σημείωση: Ξεκινήστε την κοπή με ελαφριά δύναμη και στη συνέχεια αυξήστε τη δύναμη καθώς κόβετε.

Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστασία ακοής και γάντια όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

